

۳	۱- مقدمه
۳	۱-۱-۱- استار سی سی ام +
۳	۱-۱-۱- مدل ساز 3D-CAD
۴	۱-۲-۱- بارگذاری هندسه‌های مختلف
۴	۱-۳-۱- ابزار آماده‌سازی سطوح
۴	۱-۴-۱- تکنولوژی مش بندی خودکار
۵	۱-۵-۱- مدل سازی فیزیکی
۵	۱-۶-۱- پس-پردازش
۵	۱-۲-۱- تعامل با نرم افزارهای CAE
۶	۱-۳-۱- ساختار سرور-کلاینت
۶	۱-۳-۱- فضای کار کلاینت
۷	۱-۳-۲- نوار منو
۱۱	۱-۳-۳- نوار ابزار
۱۶	۱-۳-۴- درخت شبیه سازی
۱۸	۱-۳-۵- پنجره مشخصات
۱۹	۱-۳-۶- پنجره گرافیکی
۲۲	۱-۳-۷- پنجره خروجی
۲۳	۱-۴-۱- شبیه سازی
۲۴	۱-۴-۱- محیط 3D-CAD
۲۵	۱-۴-۲- بخش
۲۵	۱-۴-۳- محیط پیوسته
۲۷	۱-۴-۴- مدل
۲۸	۱-۴-۵- ناحیه
۳۰	۱-۴-۶- مرز
۳۴	۱-۴-۷- سطح مشترک

۳۵ ۸-۴-۱ حل کننده
۳۶ ۹-۴-۱ گزارش،مانیتور و نمودار
۳۶ ۱۰-۴-۱ صفحه نمایش
۳۷ ۵-۱ شرایط، مقادیر و پروفایل
۳۹ ۱-۵-۱ کمیت‌های اسکالر و برداری
۴۳ ۲-۵-۱ کمیت‌های تانسوری
۴۴ ۳-۵-۱ مقداردهی با استفاده از فرمول
۴۵ ۴-۵-۱ داده‌های اسکالر سلول خاص
۴۶ ۶-۱ ایجاد خلاصه شبیه‌سازی
۵۱ ۲- تئوری مش
۵۴ ۱-۲ ساختار مش حجم محدود
۵۷ ۲-۲ مش‌بندی در نرم‌افزار
۶۰ ۱-۲-۲ مش‌بندی در حالت موازی
۶۰ ۲-۲-۲ ایجاد مش در حالت موازی
۶۱ ۳-۲-۲ مش‌بندی متقارن
۶۲ ۴-۲-۲ ایجاد مش در حالت متقارن
۶۳ ۳-۲ مزیت‌های حالت مش‌بندی PBM
۶۳ ۴-۲ روش کار مش‌بندی
۶۴ ۵-۲ ایجاد مش منسجم
۶۵ ۶-۲ مش‌بندی سطحی
۶۶ ۱-۶-۲ بررسی کلی مدل‌های مش سطحی
۶۷ ۲-۶-۲ مدل Surface Wrapper
۶۹ ۳-۶-۲ مدل Surface Remesher
۷۱ ۴-۶-۲ مدل Automatic Surface Repair
۷۳ ۷-۲ مش‌بندی حجمی
۷۴ ۱-۷-۲ بررسی کلی مدل‌های مش حجمی

۷۵ polyhedral مدل مش بندی
۸۴ Tetrahedral مدل مش بندی
۸۵ Trimmed مدل مش بندی
۹۲ Prism Layer مدل مش بندی
۱۰۷ ۳- مقدمه نرم افزار
۱۰۷ ۱-۳- محیط نرم افزار
۱۰۸ ۲-۳- ایجاد شبیه سازی جدید
۱۰۹ ۳-۳- کار با گره ها
۱۱۰ ۴-۳- ذخیره سازی شبیه سازی
۱۱۱ ۵-۳- وارد کردن هندسه
۱۱۳ ۶-۳- نمایش مدل
۱۱۳ ۷-۳- تغییر زاویه دید
۱۱۴ ۸-۳- تعریف مرزها
۱۱۶ ۹-۳- تغییر نام بخش و سطوح
۱۱۷ ۱۰-۳- اختصاص بخش به ناحیه
۱۱۸ ۱۱-۳- تنظیم نوع مرزها
۱۱۹ ۱۲-۳- اضافه و حذف کردن بخش ها از صفحه نمایش
۱۲۱ ۱۳-۳- مش بندی
۱۲۱ ۱-۱۳-۳- انتخاب مدل مش بندی
۱۲۳ ۲-۱۳-۳- تنظیمات مش
۱۲۴ ۳-۱۳-۳- تولید مش حجمی
۱۲۴ ۴-۱۳-۳- نمایش مش حجمی
۱۲۵ ۵-۱۳-۳- مش بندی سفارشی
۱۲۷ ۱۴-۳- انتخاب مدل های فیزیکی
۱۳۰ ۱۵-۳- تنظیم شرایط اولیه
۱۳۱ ۱-۱۵-۳- تعیین شرایط اولیه برای شبیه سازی

۱۳۱	۱۶-۳- تعریف محیط پیوسته فیزیکی.....
۱۳۲	۱۷-۳- تنظیم شرایط و مقادیر مرزی.....
۱۳۲	۱-۱۷-۳- تنظیم شرایط و مقادیر مرز ورودی.....
۱۳۴	۲-۱۷-۳- تنظیم شرایط دیوار لغزشی.....
۱۳۴	۱۸-۳- تنظیم پارامترهای حل و معیار توقف.....
۱۳۵	۱۹-۳- نمایش راه حل.....
۱۳۸	۲۰-۳- مانیتورینگ شبیه‌سازی.....
۱۳۹	۱-۲۰-۳- تنظیم گزارش.....
۱۴۰	۲-۲۰-۳- تنظیم مانیتور و نمودار.....
۱۴۲	۲۱-۳- اجرای شبیه‌سازی.....
۱۴۳	۲۲-۳- مشاهده نتایج.....
۱۴۳	۱-۲۲-۳- بررسی صفحات نمایش.....
۱۴۶	۲۳-۳- بررسی بردارها.....
۱۴۹	۲۴-۳- نمودار داده‌ای قسمتی از بدنه.....
۱۴۹	۱-۲۴-۳- ایجاد Derived Part.....
۱۵۲	۲۵-۳- ایجاد نمودار.....
۱۵۳	۲۶-۳- ایجاد خط جریان.....
۱۶۱	۴- محیط 3D-CAD : شبیه‌سازی فن کارت گرافیک.....
۱۶۲	۱-۴- طراحی در محیط 3D-CAD.....
۱۶۲	۱-۱-۴- ایجاد طرح اولیه.....
۱۶۵	۲-۱-۴- ایجاد مدل سه بعدی.....
۱۶۶	۳-۱-۴- طراحی تیغه‌ها.....
۱۷۳	۴-۱-۴- طراحی محفظه گرافیک.....
۱۷۷	۵-۱-۴- ایجاد محفظه سه بعدی.....
۱۸۰	۶-۱-۴- تعریف حجم مربوط به سیال.....
۱۸۳	۷-۱-۴- بخش‌های هندسی.....

۱۸۶	۲-۴- مش بندی
۱۸۶	۲-۴-۱- تنظیمات اولیه مش
۱۸۸	۲-۴-۲- بررسی کیفیت مش بندی
۱۹۲	۲-۴-۳- گسترش حوزه شبیه سازی
۱۹۴	۲-۴-۴- اصلاح و پالایش مش
۱۹۹	۳-۴- مدل فیزیکی
۲۰۲	۴-۴- سیال چندگانه: شرط مرزی زمان متناوب
۲۰۷	۵- شبیه سازی جداکننده چرخه باد
۲۰۸	۱-۱- ایجاد مدل در محیط 3D-CAD
۲۰۹	۱-۱-۱- طراحی اولیه چرخه باد
۲۱۲	۱-۱-۲- اضافه نمودن قيود و ابعاد
۲۱۶	۱-۱-۳- اضافه نمودن خط رسم
۲۱۸	۱-۱-۴- دوران طرح اولیه
۲۱۹	۱-۱-۵- طراحی لوله خروجی
۲۲۱	۱-۱-۶- طراحی مجرای ورودی
۲۲۳	۱-۱-۷- ایجاد پارامتر طراحی
۲۲۵	۱-۱-۸- تعیین صفحات ورودی و خروجی
۲۲۶	۲-۵- ایجاد بخش هندسی
۲۲۶	۳-۵- اختصاص بخش ها به ناحیه
۲۲۷	۴-۵- انتخاب مدل های فیزیکی
۲۲۷	۵-۵- تعیین شرایط مرزی
۲۲۷	۶-۵- تولید مش حجمی
۲۲۸	۷-۵- ایجاد صفحه نمایش اسکالر
۲۲۹	۸-۵- اجرای شبیه سازی
۲۳۰	۹-۵- نمایش خط جریان
۲۳۱	۱۰-۵- انیمیشن سازی خطوط جریان

۲۳۱	۱۱-۵- استفاده از پارامتر طراحی
۲۳۵	۶- بخش‌های هندسی: مجموعه CAD
۲۳۵	۶-۱- وارد کردن مش سطحی
۲۳۶	۶-۱-۱- مرتب‌سازی بخش‌ها
۲۳۶	۶-۱-۲- تنظیم مجدد سطوح
۲۳۸	۶-۲- تعمیر سطوح
۲۴۱	۶-۳- جداسازی و ترکیب سطوح
۲۴۲	۶-۴- ایجاد بخش از سطوح
۲۴۳	۶-۵- ایجاد برچسب
۲۴۴	۶-۶- تنظیم اطلاعات جانبی بخش
۲۴۵	۶-۷- تنظیم فیلتر
۲۴۶	۶-۸- اختصاص دادن بخش‌ها به ناحیه
۲۴۸	۶-۸-۱- اختصاص سطوح به مرز
۲۴۹	۶-۹- مش‌بندی مدل
۲۴۹	۶-۹-۱- تنظیم مشخصات کلی مش
۲۵۰	۶-۹-۲- ایجاد شکل‌های حجمی
۲۵۱	۶-۹-۳- ایجاد حجم کنترل
۲۵۱	۶-۹-۴- تنظیم حجم پوشش‌دهنده مورد نظر
۲۵۲	۶-۹-۵- تعیین شرط جلوگیری از تماس
۲۵۲	۶-۹-۶- تنظیم مش Extrusion
۲۵۳	۶-۹-۷- حذف منحنی مشخصه
۲۵۴	۶-۹-۸- مقداردهی اولیه مش
۲۵۵	۶-۹-۹- تولید مش سطحی
۲۵۶	۶-۹-۱۰- تولید مش حجمی
۲۶۱	۷- شبیه‌سازی مانیفولد ورودی
۲۶۳	۷-۱- وارد کردن مدل

۲۶۳	۲-۷- شناسایی مرزهای مهم.....
۲۶۴	۳-۷- فعال نمودن مدل Surface Wrapper.....
۲۶۴	۱-۳-۷- تنظیم مقادیر مرجع اولیه.....
۲۶۵	۲-۳-۷- پرکردن حفره‌های مدل.....
۲۷۰	۳-۳-۷- اجرای ابزار Leak Detector.....
۲۷۱	۴-۳-۷- بررسی مش پوششی.....
۲۷۳	۵-۳-۷- بهبود انحنا و شکل بدنه مانیفولد.....
۲۷۴	۶-۳-۷- اصلاح بخش سنسور.....
۲۷۵	۷-۳-۷- اصلاح بخش کانال.....
۲۷۷	۸-۳-۷- اصلاح بخش فلنج.....
۲۷۹	۹-۳-۷- اصلاح بخش سوپاپ.....
۲۸۰	۱۰-۳-۷- اطلاع تیغه لوله خروجی.....
۲۸۸	۱۱-۳-۷- بهبود کلی مش بندی.....
۲۹۱	۸- ابزار تعمیر سطح.....
۲۹۱	۱-۸- راه‌اندازی فایل شبیه‌سازی.....
۲۹۲	۲-۸- ذخیره‌سازی زاویه دید.....
۲۹۲	۳-۸- استفاده از ابزار تعمیر سطح.....
۲۹۳	۱-۳-۸- حذف صفحات تکراری.....
۲۹۴	۲-۳-۸- ضخامت بخشیدن به صفحات نازک.....
۲۹۷	۳-۳-۸- پر کردن حفره.....
۲۹۸	۴-۳-۸- تعمیر مشخصه‌ها.....
۲۹۹	۵-۳-۸- بستن شکاف.....
۳۰۴	۴-۸- عملیات بولین.....
۳۰۶	۵-۸- ادغام و نشاندن بخش‌های مجاور.....
۳۰۹	۶-۸- مش بندی سطحی.....
۳۱۱	۱-۶-۸- بررسی کیفیت مش سطحی.....

- ۹- مش بندی PBM: آیرودینامیک خارجی ۳۱۵
- ۹-۱- وارد کردن مش سطحی ۳۱۶
- ۹-۲- ذخیره زاویه دید ۳۱۶
- ۹-۳- آماده سازی سطح اولیه ۳۱۷
- ۹-۳-۱- پر کردن حفره ۳۱۸
- ۹-۳-۲- ایجاد مجموعه کامپوزیت ۳۱۹
- ۹-۴- تولید مش پوشش سطحی ۳۱۹
- ۹-۴-۱- ایجاد و راه اندازی مش Surface Wrapper ۳۱۹
- ۹-۴-۲- پالایش مش در بخش های منحنی ۳۲۰
- ۹-۴-۳- جلوگیری از تماس سطوح بسته ۳۲۰
- ۹-۴-۴- اجرای عملیات پوشش سطحی ۳۲۱
- ۹-۴-۵- ایجاد حوزه شبیه سازی ۳۲۲
- ۹-۴-۶- اختصاص بخش سیال به ناحیه ۳۲۳
- ۹-۴-۷- تعیین نوع مرزها ۳۲۳
- ۹-۴-۸- ایجاد مش حجمی ۳۲۴
- ۹-۴-۹- اصلاح سطوح هندسه ۳۲۴
- ۹-۵- ایجاد و نمایش مش حجمی ۳۲۵
- ۹-۶- جایگزینی بال و اجرای مجدد مش بندی ۳۲۶
- ۱۰- عملیات های مش: شبیه سازی شیر کنترل ۳۳۱
- ۱۰-۱- بارگذاری هندسه ۳۳۱
- ۱۰-۲- تعویض شیر و استخراج حجم سیال ۳۳۲
- ۱۰-۳- تعریف ناحیه ۳۳۲
- ۱۰-۴- ایجاد مش سطحی ۳۳۳
- ۱۰-۴-۱- پالایش مش ۳۳۴
- ۱۰-۴-۲- تولید مش حجمی ۳۳۵
- ۱۰-۴-۳- بررسی آماری مش ۳۳۶

- ۳۳۹.....Trimmed Cell مدل مش بندی ۴-۴-۱۰
- ۳۴۰..... بررسی آماری مش شش وجهی ۵-۴-۱۰
- ۳۴۵..... ۱۱- مش بندی مبدل حرارتی
- ۳۴۵..... ۱-۱۱- وارد کردن هندسه مدل
- ۳۴۶..... ۱-۱-۱۱- تعریف سطوح مدل
- ۳۴۶..... ۲-۱-۱۱- تعریف سطوح سیال
- ۳۴۷..... ۳-۱-۱۱- تعریف سطوح جامد
- ۳۴۷..... ۲-۱۱- اختصاص بخش ها به ناحیه
- ۳۴۸..... ۱-۲-۱۱- تعیین نوع مرزها
- ۳۴۸..... ۳-۱۱- انتخاب مدل مش بندی
- ۳۴۹..... ۱-۳-۱۱- تنظیمات مش بندی
- ۳۴۹..... ۲-۳-۱۱- غیرفعال کردن لایه های منشوری
- ۳۵۰..... ۳-۳-۱۱- ایجاد مش سطحی
- ۳۵۰..... ۴-۳-۱۱- ایجاد مش حجمی
- ۳۵۵..... ۱۲- مش بندی جهت دار: دستگاه الکترونیکی
- ۳۵۵..... ۱-۱۲- راه اندازی شبیه سازی
- ۳۵۶..... ۲-۱۲- بررسی مناسب بودن مش جهت دار برای مدل
- ۳۵۷..... ۳-۱۲- اختصاص بخش ها به ناحیه
- ۳۵۷..... ۴-۱۲- استفاده از مش بندی Patch
- ۳۵۹..... ۱-۴-۱۲- Patch جانمایی
- ۳۶۲..... ۲-۴-۱۲- ایجاد مش Patch
- ۳۶۳..... ۳-۴-۱۲- تولید مش حجمی
- ۳۶۴..... ۴-۴-۱۲- استفاده از مش های موجود